

スバル「BRZ」用後付部品の自主改善について

平成26年2月6日

スバルテクニカインターナショナル株式会社より、後付けパーツとして販売したステンレスメッシュブレーキホースについて、国土交通省へ下記内容の自主改善を届け出ました。

自主改善開始日	平成26年2月6日
不具合の内容	後付け用品のステンレスメッシュブレーキホースにおいて、固定金具付近に想定を超える応力が集中し、損傷することがある。そのまま使用を続けると、損傷が進行しブレーキ液が漏れ、ブレーキ警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。
改善の内容	当該ステンレスメッシュブレーキホースをゴム製ブレーキホースに交換する。
自動車利用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。もしくはスバルテクニカインターナショナル(株)のホームページに掲載し告知を行う。

対象の製品名	品番	対象製品の販売時期	自主改善対象数	備考
ステンレスメッシュブレーキホース	ST26550AS000	平成25年9月2日～平成25年11月15日	11 セット	スバル「BRZ」用
—		合計	11 セット	

※販売時期はスバルテクニカインターナショナルが販売店に販売した期間となりますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。

※本通知は自主改善発生についてお客さまへ広くお知らせするために、当社のWEBサイトでも掲載をしました。