

レガシのリコールについて

平成17年2月14日


平成17年2月14日、富士重工業株式会社より、国土交通省にレガシのリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	1342	リコール開始日	平成17年2月14日
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(リヤスタビライザ) 燃料装置(燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>リヤスタビライザの形状が不適切なため、当該スタビライザが水に濡れた状態で、車両が大きく揺れるような走行を行うと、当該スタビライザが横方向に動き、リヤブレーキキャリアのユニオンボルトと接触することがある。そのため、当該ボルトが緩みブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。</p> <p>燃料タンクにおいて、燃料ポンプ取付け部のパッキンの社内での組付けが不適切なため、当該取付け部のシール性が不足しているものがある。そのため、燃料タンクを満タンにした場合、当該取付け部より燃料が漏れるおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>全車両、ユニオンボルトの緩み及びブレーキ液の漏れを点検し、当該ボルトの緩みまたはブレーキ液の漏れがあるものは、当該ボルトを新品と交換する。また、リヤスタビライザにストッパを追加する。</p> <p>全車両、パッキンを適切に組付けた燃料タンク一式と交換する。</p>		
不具合件数	1件	1件	事故の有無 無し
発見の動機	販売店からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1342のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考(内訳)
スバル	TA - BL5	レガシ	BL5 - 002001 ~ BL5 - 018656 平成15年 5月12日 ~ 平成16年 4月13日	14,330	14,322台 8台
	UA - BLE		BLE - 002001 ~ BLE - 004958 平成15年 8月22日 ~ 平成16年 4月 8日	2,956	2,956台
	CBA - BP5 UA - BP5 TA - BP5		BP5 - 002005 ~ BP5 - 046175 平成15年 4月24日 ~ 平成16年 4月14日	42,076	42,072台 4台
	CBA - BPE UA - BPE		BPE - 002001 ~ BPE - 010559 平成15年 8月22日 ~ 平成16年 4月12日	3,852	3,852台
	(計7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年 4月24日 ~ 平成16年 4月14日	(計 63,214台)	63,202台 12台

対象車の車体番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問合せください。

改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

リアスタビライザの形状が不適切なため、当該スタビライザが水に濡れた状態で、車両が大きく揺れるような走行を行うと、当該スタビライザが横方向に動き、リアブレーキキャリアのユニオンボルトと接触することがある。そのため、当該ボルトが緩みブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。

改善内容

全車両、ユニオンボルトの緩み及びブレーキ液の漏れを点検し、当該ボルトの緩みまたはブレーキ液の漏れがあるものは、当該ボルトを新品と交換する。また、リアスタビライザにストッパを追加する。

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料タンクにおいて、燃料ポンプ取付け部のパッキンの組付けが不適切なため、当該取付け部のシール性が不足しているものがある。そのため、燃料タンクを満タンにした場合、当該取付け部より燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、パッキンを適切に組付けた燃料タンク一式と交換する。

識 別

燃料タンクを車体に取り付けているボルトに白ペイントを塗布す

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式(総排気量(cc))	備考	
スバル	TA-BL5	レガシィ	普通・乗用	箱型	EJ20(1,994)		
	UA-BLE				EZ30(2,999)		
	CBA-BP5			ステーションワゴン	EJ20(1,994)		
	UA-BP5						
	TA-BP5						
	CBA-BPE					EZ30(2,999)	
	UA-BPE						