

レガシイのサービスキャンペーンについて

平成22年5月12日

富士重工業株式会社より、国土交通省にサービスキャンペーンの内容を通知いたしました。

| | |
|--------------------|--|
| サービスキャンペーン開始日 | 平成22年6月中旬 |
| 不具合の内容 | ABSのハイドロリックユニットにおいて、製造工程で樹脂製コネクタ部に亀裂が生じているものがある。そのため、当該亀裂部から水が浸入し、内部の基板が損傷するため、ブレーキ警告灯が点灯するおそれがある。 |
| 改善の内容 | 全車両ハイドロリックユニットの当該部亀裂の有無を点検し、亀裂がある場合は、ハイドロリックユニットを良品に交換する。 |
| 自動車利用者等に周知させるための措置 | ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 |

| 車名 | 型式 | 通称名 | サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | サービスキャンペーン対象車の台数 | 備考 |
|-----|---------|--------|--|------------------|----|
| スバル | DBA-BM9 | レガシイ | BM9-002003～BM9-009755 平成21年 4月20日～平成22年 3月 1日 | 6,076 | |
| | DBA-BR9 | | BR9-002001～BR9-021285 平成21年 5月 8日～平成22年 3月 2日 | 15,985 | |
| | DBA-BRF | | BRF-002001～BRF-002854 平成21年 5月 8日～平成22年 2月22日 | 703 | |
| | (計3型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成21年 4月20日～平成22年 3月 2日 | (計22,764台) | |

※対象車の車体番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車体も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。