

サンバーのサービスキャンペーンについて

平成24年1月10日

スバルの特装車の架装を行なっております桐生工業株式会社より、国土交通省にサービスキャンペーンの内容を通知いたしました。

サービスキャンペーン開始日	平成24年1月上旬
不具合の内容	ダンプ仕様車において、ダンプ荷台電気配線の配索が不適切なため、当該電気配線がステアリングシャフトと干渉するものがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、当該電気配線の被覆が損傷して短絡し、ダンプ荷台が作動しなくなるおそれがある。
改善の内容	全車両、当該電気配線を点検し、配索が不適切な場合は、適切な配索に修正する。また、当該配線に損傷がある場合は、配線を新品に交換する。
自動車利用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
スバル	EBD-TT1(改)	サンバー	TT1-121842 平成23年 7月 4日	1	ダンプ仕様
	EBD-TT2(改)		TT2-506928~TT2-522034 平成23年 7月 2日~平成23年 9月28日	291	
			(製作期間の全体の範囲) 平成23年 7月 2日~平成23年 9月28日	(計 292 台)	

※対象車の車体番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車体も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。